



**Bil 2**

**1. SNICKERIUNDERHÅLL**

**Thomas Dislund**

<b>VAR</b>	<b>OBJEKT</b>	<b>ÅTGÄRD</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>NOTERINGAR</b>
Parkering mellan Ane- och Ägirv.	Träbommen	Demontera den gamla och ersätt med ny.	Virke i förrådet	<b>KLART</b>



## 2. KABELRÄNNOR

Inger Lyth Wright

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Sleipner 15		Trasig kabelränna, Lagas/byts		Till våren. För kallt att limma nu.
Aneväg. 17	Lock saknas på rännan	Ersätt med nytt lock		<b>KLART</b>
Ägirväg. 19		Rännan skall fästas och kapas i kanten.		Till våren. För kallt att limma nu.
Ägirväg 26		Rännan skall fästas		Till våren. För kallt att limma nu.
Generellt	Kabelrännor	<i>Besiktiga och bedöm</i> behov av generellt utbyte		INSPEKTION GENOMFÖRD Till våren. För kallt att åtgärda nu.
Övrigt		Finns säkert flera rännor som behöver sättas fast eller där locket behöver tryckas till. Notera för våren. För kallt att limma nu.		INSPEKTION GENOMFÖRD Till våren. För kallt att åtgärda nu.



### 3. VÄXTER

#### Zandra Forslund

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
???	ComHem-boxar	Plantering av buskar framför boxarna för att försvåra klotter	Buskar finns i förrådet	Till våren. Kan ej ske nu pga av väder. Genomgång gjord för att bestämma var och vilka växter. Beslut plantera syren utanför Ägir 15 till våren.
Anevägen 6	Trädrot skjuter upp under asfalt	??????		Inger har ordnat med Besiktning från trädgårdsmästare. Avvakta med aktivitet till våren
Ägirvägen 7	Trädrot skjuter upp under asfalt	??????		Inger har ordnat med Besiktning från trädgårdsmästare. Avvakta med aktivitet till våren



#### **4. GARAGEN Sleipnervägen**

**Steve Jerkérus**

<b>VAR</b>	<b>OBJEKT</b>	<b>ÅTGÄRD</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>NOTERINGAR</b>
Nr 6 (Sleipn 22)	Porten	Handtaget sitter i fel läge. Ändras genom att skruva bort låskoppen och vända handtaget.		<b>KLART</b> (EJ ÅTGÄRDAT DÅ FASTIGHETS- ÄGAREN VILL HA HANDAGET SÅ).
Nr 7 (Sleipn 18)	Porten	Glapp i handtaget. Förmodligen skruv/-ar som lossnat inne i låskoppen		<b>KLART</b>
Nr 11 (Sleipn 12)	Taket	Läcker in vatten via spik i takbalk. Täta med silikon.	Silikontub finns i förrådet	<b>KLART</b>
Nr 24 (Sleipn 16)	Porten	Inspektera. Behöver den bytas? Varför? Kan ev.fel åtgärdas omgående?		<b>KLART</b> (INSPEKTION VISAR INTE PÅ NÅGOT PROBLEM. BEHÖVER INTE BYTAS)



## Aktivitetslista under Höststädningen 23-24 okt 2010

5 (8)

### 4. GARAGEN Ägir-/Anevägen

Roland Frostbo

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Nr 33 (Ägir 1)	Sockel	Skruv i sockel (?)		<b>KLART</b>
Nr 41 (Ägir 21)	Porten	Porten är skev. Går den att justera?		<b>KLART</b> (ÄR INTE SKEV)
Nr 46 (Ägir 16)	El-sladd	Har en löst hängande elsladd, som bör sättas fast		<b>KLART.</b> (SLADDEN ÄR EN SKARVSLADD).
Nr 57 (Anev 28)	Porten	Plåtkåpan över lina/vajer är loss och skall skruvas fast		<b>KLART</b>
Nr 67 (Anev 18)	Porten	Buckla i porten. Kan den bankas ut?		<b>KLART</b> (NEJ, DEN KAN INTE BANKAS UT.. LÅT VARA I BEFINTLIGT SKICK.)
Nr 68 (Anev 17)	Porten	Stora svårigheter skjuta upp dörren. Inspektera varför. Går det att omgående åtgärda?		<b>KLART</b>
Generellt	Portarna	Ta med hammare. Slå i spikar, som trängt ut.		<b>KLART</b>
Nr 63 (Anev. 15)	Eluttag	Installera dubbeluttag (OBS kräver el-behörighet)		Elektriker bokad genom Thomas Dislund <b>(KLART)</b>

**5. ASFALT I GRÄNDERNA** Inspektion av asfaltkunnig person/-er. Vad kan vi göra Hur lämplig är kallasfalt?

Steve Jerkérus

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Anev 7		Vattensamling vid regn. Rinner inte ner i brunn.		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Anev 20		Asfaltkant för hög vid första trappsteget		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Anev 29		Vattenpölar		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Sleipn 5		Vattensamling utanför entré		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Sleipn 16		Hål i asfalten invid husvägg		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Sleipn 17		Vatten från gränden rinner in på innergården. Sarg?		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Ägirv 16		Borttagna rosor. Numer hål i asfalt. Ogräs		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Ägirv 20		Stor vattenpöl utanför.		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Ägirv 20		Bubblor i asfalt pga ogräs, som sprängt asfalten.		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Ägirv 21		Asfalten rasar in mot plank. Ger vattenpöl på insidan		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Ägirv 23		Entrétrapp nersjunken i		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Ägirv 24		Vattenpöl i gränden		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Ägirv 25		Gräs och mossa från lek- platsen tränger ut i gränden		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.
Generellt		Pölar och dålig avrinning på många ställen inom området		Till våren.Kan ej genomföras pga väder.



## 6. UPPGIFTER FÖR SAMTLIGA

<b>VAR</b>	<b>OBJEKT</b>	<b>ÅTGÄRD</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>NOTERINGAR</b>
Samtliga	Garageportar	Smörj linor och linhjul	Olja finns i JT2:s förråd	<b>KLART.</b> (Gjordes av garagegrupperna)
Samtliga	Garageportar	Smörj låsen med låsspray	Spray finns i JT2:s förråd	<b>KLART.</b> (Gjordes av garagegrupperna)
Kvartersvis	Klotter	Ta bort ev. klotter i resp kvarter. Måla över?	Klottersanering finns i JT2:s förråd.	<b>KLART.</b> Vissa skåp återstår då saneringsmedlet inte klarade av.



## 7. NYTILLKOMNA PUNKTER

<b>VAR</b>	<b>OBJEKT</b>	<b>ÅTGÄRD</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>NOTERINGAR</b>
Garage nr 42	Trasigt vajerhjul	Måste bytas	Finns i JT2-förråd Anevägen	
Mellan Ägir 14-18	Teleskåp Lila klotter går ej att avlägsna med ordinarie klottersanering.	Försöka hitta annat medel?		