



1. SNICKERIUNDERHÅLL

Thomas Dislund

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Parkering mellan Ane- och Ägirv.	Träbommen	Demontera den gamla och ersätt med ny.	Virke i förrådet	



2. KABELRÄNNOR

Inger Lyth Wright

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Sleipner 15		Trasig kabelränna, Lagas/byts		
Aneväg. 17	Lock saknas på rännan	Ersätt med nytt lock		KLART
Ägirväg. 19		Rännan skall fästas och kapas i kanten.		
Ägirväg 26		Rännan skall fästas		
Genrellt	Kabelrännor	Besiktiga och bedöm behov av generellt utbyte		
Övrigt		Finns säkert flera rännor som behöver sättas fast eller där locket behöver tryckas till. Notera för våren. För kallt att limma nu.		



3. VÄXTER

Zandra Forslund

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
???	ComHem-boxar	Plantering av buskar framför boxarna för att försvåra klotter	Buskar finns i förrådet	
Anevägen 6	Trädrot skjuter upp under asfalt	??????		Inger har ordnat med Besiktning från trädgårdsmästare. Avvakta med beslut om åtgärd till efter besiktning.
Ägirvägen 7	Trädrot skjuter upp under asfalt	??????		Inger har ordnat med Besiktning från trädgårdsmästare. Avvakta med beslut om åtgärd till efter besiktning.



4. GARAGEN Sleipnervägen

Steve Jerkérus och Roland Frostbo

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Nr 6 (Sleipn 22)	Porten	Handtaget sitter i fel läge. Ändras genom att skruva bort låskoppen och vända handtaget.		
Nr 7 (Sleipn 18)	Porten	Glapp i handtaget. Förmodligen skruv/-ar som lossnat inne i låskoppen		
Nr 11 (Sleipn 12)	Taket	Läcker in vatten via spik i takbalk. Täta med silikon.	Silikontub finns i förrådet	
Nr 24 (Sleipn 16)	Porten	Inspektera. Behöver den bytas? Varför? Kan ev.fel åtgärdas omgående?		



Aktivitetslista under Höststädningen 23-24 okt 2010

5 (8)

4. GARAGEN Ägir-/Anevägen

Steve Jerkérus och Roland Frostbo

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Nr 33 (Ägir 1)	Sockel	Skruv i sockel (?)		KLART
Nr 41 (Ägir 21)	Porten	Porten är skev. Går den att justera?		
Nr 46 (Ägir 16)	El-sladd	Har en löst hängande elsladd, som bör sättas fast		
Nr 57 (Anev 28)	Porten	Plåtkåpan över lina/vajer är loss och skall skruvas fast		
Nr 67 (Anev 18)	Porten	Buckla i porten. Kan den bankas ut?		
Nr 68 (Anev 17)	Porten	Stora svårigheter skjuta upp dörren. Inspektera varför. Går det att omgående åtgärda?		
Generellt	Portarna	Ta med hammare. Slå i spikar, som trängt ut.		
Nr 63 (Anev. 15)	Eluttag	Installera dubbeluttag (OBS kräver el-behörighet)		Elektriker bokad genom Thomas Dislund



5. ASFALT I GRÄNDERNA Inspektion av asfaltkunnig person/-er. Vad kan vi göra Hur lämplig är kallasfalt?

Steve Jerkérus

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Anev 7		Vattensamling vid regn. Rinner inte ner i brunn.		
Anev 20		Asfaltkant för hög vid första trappsteget		
Anev 29		Vattenpölar		
Sleipn 5		Vattensamling utanför entré		
Sleipn 16		Hål i asfalten invid husvägg		
Sleipn 17		Vatten från gränden rinner in på innergården. Sarg?		
Ägirv 16		Borttagna rosor. Numer hål i asfalt. Ogräs		
Ägirv 20		Stor vattenpöl utanför.		
Ägirv 20		Bubblor i asfalt pga ogräs, som sprängt asfalten.		
Ägirv 21		Asfalten rasar in mot plank. Ger vattenpöl på insidan		
Ägirv 23		Entrétrapp nersjunken i		
Ägirv 24		Vattenpöl i gränden		
Ägirv 25		Gräs och mossa från lek- platsen tränger ut i gränden		
Generellt		Pölar och dålig avrinning på många ställen inom området		



6. UPPGIFTER FÖR SAMTLIGA

VAR	OBJEKT	ÅTGÄRD	MATERIAL	NOTERINGAR
Samtliga	Garageportar	Smörj linor och linhjul	Olja finns i JT2:s förråd	
Samtliga	Garageportar	Smörj låsen med låsspray	Spray finns i JT2:s förråd	
Kvartersvis	Klotter	Ta bort ev. klotter i resp kvarter. Måla över?	Klottersanering finns i JT2:s förråd.	



INKÖPSLISTA

Aktivitesgrupp	Artiklar	Ansvarig
1. Snickeri	Impregnerat virke	Thomas
2. Kabelrännor	Lim till rännorna	Zandra
3. Växter	Buskar	Zandra
4. Garagen	Silikon	Steve
5. Asfalt	Kallasfalt	Steve
6. Samtliga	Smörjolja Låsspray Klottersaneringsvätska Silvertape till kabelrännor	Steve