

ÅTGÄRDSPLAN 2011			
ÅTGÄRD	Beräkn. kostnad	Initiering	OK
Översyn och åtgärdande av skadade kabelrännor	eget arbete	Enl aktivitetslista pkt 2	Till V-11
Plantera växter framför ComHem-boxarna för att skydda dem från klotter	eget arbete	Styrelsebeslut efter flera klotterincidenter	Till V-11
Anevägen 6 har en trädrot som kryper under asfalten. Risk för skada på huset. Bevaka även rot under asfalt utanför Ägirvägen 7	eget arbete	Bevaka vid kommande besiktningar	AVVAKTA
Garage nr 42 har ett trasigt vajerhjul, som skall bytas.	eget arbete	Hjul finns i JT2-förråd på Anevägen	
Klottersanering Orienteringsskylt Anevägen och Teleskåp mellan Ägirvägen 14-18	2 000		
Åtgärda mindre asfaltskador med kallasfalt	eget arbete		
Oförutsett	7 000		
Åtgärda vattensamling Ägirvägen 3	5 000		
SUMMA KOSTNADER	14 000		