

**Åtgärdsplan för JT2 2015****Åtgärdsplan för JT2 2015**

Objekt	Område	Avvikelse	Åtgärd
Asfaltsytor	Sleipnervägen	Asfalten uppbruten vid transformatorstation	One Nordic AB återställer
	Ägirvägen	Rot från cypress lyfter asfalten	Roten kapas på städdagen
Gräsmattor	Ägirvägen 4	Risigt buskage vid gångvägen	Sättra anlägger gräsmatta
Träd	Anevägen 2	Halvdöd rön och två långa rotskott	Tas bort av styrelsen
	Anevägen 22	Liten inklämd lönn	Tas bort av styrelsen
	Sleipnervägen 19	Grenar skymmer belysningen	Grenarna kapas på städdagen
Sandlådor	Sleipnervägen	En sandlåda skall däckas över	Beställt av underleverantör
	Hela området	Sanden nedsmutsad av "kattskit"	Sanden byts på städdagen
Dagvatten	Hela området	Brunnarna fulla av sand	Slamsugs av Rena avlopp
Vatten	Hela området	Avstängningsventilerna till många fastigheter är dolda eller skadade	Undersöks och markeras på städdagen
Garage	Anevägen 68-81	Klotter på baksidan	Målas över på städdagen
	Sleipnervägen	Mossa på väggen till garage 14	Spolas ren på städdagen

	Eget arbete
	Utförs av underleverantör